This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-96471

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl.6		識別記		庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G11B	17/22			9296-5D		
	19/02	501	R	7525-5D		
	19/10	501	L	7525 – 5D		

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 6 頁)


		審査請求	未耐求 耐水項の数5 FD (全 6 員)
(21)出願番号	特顏平6-253068	(71)出顧人	000004167 日本コロムピア株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)9月21日		東京都港区赤坂4丁目14番14号
		(72)発明者	林 英昭
			福島県白河市字老久保山1番地1 日本コ
			ロムピア株式会社白河工場内
		(72)発明者	小玉 裕志
			福島県白河市字老久保山1番地1 日本コ
			ロムピア株式会社白河工場内
		(74)代理人	弁理士 林 賞

(54) 【発明の名称】 ディスクチェンジャー装置

(57)【要約】

【目的】 ディスクチェンジャー装置の事故防止に関し、ディスクや搬送部の破損を防ぐ。

【構成】 ディスクチェンジャー装置において、搬送部により複数のディスクが収納されたディスクラックの指定したディスク位置よりディスクを取り出しディスクドライブへディスクを装着し再生する手段と、再生後ディスクドライブに装着されたディスクをディスクラックに収納する手段を有し、再生後ディスクを収納するときディスクラックの指定したディスク位置に指定したディスク位置のディスクが無いことを搬送部に設けたセンサーによって検出する手段を具備し、ディスクラックにディスクが有るにもかかわらずディスクを返却することを阻止してディスクや搬送部の破損を防ぐ。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスクチェンジャー装置において、搬 送部によって複数のディスクが収納されたディスクラッ クの指定したディスク位置から前記ディスクを取り出し ディスクドライブへ前記ディスクを装着し再生する手段 と、再生後前記ディスクドライブに装着された前記ディ スクを前記ディスクラックに収納する手段を有し、再生 後ディスクを収納するとき前記ディスクラックの前記指 定したディスク位置へ前記指定したディスク位置の前記 ディスクが無いことを前記搬送部に設けたセンサーによ 10 って検出する手段を具備し、所定のディスク位置へ前記 ディスクを収納することを特徴とするディスクチェンジ ャー装置。

【請求項2】 ディスクラックヘディスクを収納するに 先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク有りを検出し たときは前記ディスクラックの他のアドレスをサーチし 所定の位置へ前記ディスクを収納する手段を具備したこ とを特徴とする請求項1記載のディスクチェンジャー装 置。

【請求項3】 ディスクラックヘディスクを搬送部に取 20 り出すに先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク無し を検出したときはディスク無しを示す信号を出力する手 段を具備したことを特徴とする請求項1記載のディスク チェンジャー装置。

【請求項4】 ディスクラックヘディスクを収納するに 先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク有りを検出し たとき、及びディスクラックからディスクを搬送部に取 り出すに先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク無し を検出したときにはアドレスカウンタの初期設定を行う 手段を具備したことを特徴とする請求項2乃至3記載の 30 力する手段を具備したディスクチェンジャー装置であ ディスクチェンジャー装置。

【請求項5】 ディスクラックへ収納するディスクがデ ィスクカートリッジに収納されたことを特徴とする請求 項1乃至4記載のディスクチェンジャー装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスク等のチェン ジャー装置の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】従来ディスクチェンジャー装置では、多 40 ンジャー装置である。 数のディスクをディスクラックに並べ目的のディスクを ディスク搬送手段によってディスクドライブへ装着し再 生または記録するようにしていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ディスクチェンジャー 装置のディスクラックに装着された多数のディスクの中 から再生するディスクを取り出しディスクドライブに装 着し、再生の後、元のラックの所定位置にもどす場合、 ドライブの位置から所定位置までディスクラックラック のアドレスを基準位置からカウントし元の位置へ戻して 50

いる。このとき電源からのノイズ等が原因でIC等で構 成されるカウンタのカウント値がずれ、このときに元の アドレスのディスクラック位置とずれてディスクを戻す 動作を開始し、他のディスクが入っている場所に強制的 にディスクを挿入しディスクを破損してしまう欠点があ った。これを防ぐためにディスクラック内の全ての収納 位置でのディスクの有無を検出すると良いが非常に高密 度にディスクを並べたディスクラック等では検出が困難 であった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、ディスクチェ ンジャー装置において、搬送部によって複数のディスク が収納されたディスクラックの指定したディスク位置か らディスクを取り出しディスクドライブへディスクを装 着し再生する手段と、再生後ディスクドライブに装着さ れたディスクをディスクラックに収納する手段を有し、 再生後ディスクを収納するときディスクラックの指定し たディスク位置へ指定したディスク位置のディスクが無 いことを搬送部に設けたセンサーによって検出する手段 を具備し、所定のディスク位置へディスクを収納するデ ィスクチェンジャー装置である。

【0005】本発明は、ディスクラックヘディスクを収 納するに先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク有り を検出したときはディスクラックの他のアドレスをサー チし所定の位置へディスクを返却する手段を具備したデ ィスクチェンジャー装置である。

【0006】本発明は、ディスクラックヘディスクを搬 送部に取り出すに先立ち搬送部に設けたセンサーがディ スク無しを検出したときはディスク無しを示す信号を出 る.

【0007】本発明は、ディスクラックヘディスクを収 納するに先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク有り を検出したとき及びディスクラックへディスクを搬送部 に取り出すに先立ち搬送部に設けたセンサーがディスク 無しを検出したときにはアドレスカウンタの初期設定を 行う手段を具備したディスクチェンジャー装置である。 【0008】本発明は、ディスクラックへ収納するディ スクがディスクカートリッジに収納されたディスクチェ

[0009]

【作用】本発明によれば、ディスクラック内のディスク の有無が目的のアドレスに搬送部が移動した時点で判断 することができ、従って他のディスクが収納している所 にディスクを収納することを防ぐことができる。

【0010】本発明によれば、ディスクを取り出す場合 も空いた所から取り出す動作をせずにカウントミスの修 正により正しいアドレスに復帰することができる。

[0011]

【実施例】本発明の一実施例を以下に説明する。図1

は、本発明の一実施例を示すディスクチェンジャー装置 の要部斜視図である。図2はディスクラックの要部側面 図である。 図1、図2において、ディスクラック1は、 多数の仕切板2により構成され、仕切板2と仕切板2と で形成される溝部にディスク3が挿入されるようになっ ている。ディスクラック1のディスク取り出し口の下部 には、複数の溝部に対応したセンサーホール4がそれぞ れ設けてあり、搬送部5の位置決めを行う。

【0012】一方搬送部5は、レール6に沿って移動す るようにモータ等で駆動ワイヤー7により駆動される。 この搬送部5にディスク3を取り込みターンテーブルや 光ピックアップが設けれれたディスクドライブ8に載置 し再生を行う。

【0013】次に、搬送部5ヘディスク3を取り込む手 段について述べる。図3、図4は本発明の一実施例を示 すディスク取り込み部の要部説明図である。搬送部5の 下部にはフォトインタラプタからなるセンサー9,9' がディスクラック1のセンサーホール4を挟みホールを 検出しディスクラック 1 終端の基準位置よりこのホール 検出出力を I C等で構成されるカウンタによってカウン 20 トし、所定カウントのホールで搬送部5を停止させる。 例えば、基準位置から50枚目のディスクが指定されれ ば、50カウント目を検出してから停止させる。次にリ フター10を駆動部11により上昇させてディスクをデ ィスクラック1から取り出す。

【0014】リフター10はディスク3と同等の幅から なりディスクラック1下部の切り欠き部12からディス ク3を押し上げ目的のアドレスのディスクのみが上昇 し、移動ローラ13をディスクローダ14側に移動させ ディスクラック1より搬送部5のディスクローダ14に 30 移動する。 ディスクローダ1 4に設けられたディスクホ ルダーローラ15でディスクをホールドしディスクドラ イブ8の位置にディスクを移動させたてディスクローダ 14をほぼ90。ディスクドライブ8へ倒しディスクを ドライブ8上に載置してディスクホルダーローラ15を 広げディスクを自由にする。

【0015】 ディスクラック 1ヘディスクを収納する場 合にはこの逆の動作を行う。つまり、ディスクドライブ 8に載置されたディスクに向けてディスクローダ14を ほぼ90°倒し、ディスクホルダーローラー15によっ 40 てディスクをつかみディスクローダ14を元の位置へほ ぼ90°戻す。そして搬送部5によってディスクラック 1の元の位置へディスクを移動させ、移動ローラ13に よって収納する。

【0016】図5は、搬送部上部の要部拡大図である。 図5において、搬送部5のリフター10を上げディスク が上昇した場合、ディスク搬送部上部に設けたフォトイ ンタラプタ等のディスクセンサー16、16'によっ て、ディスクが有るとディスクセンサー16、16'を 遮りディスク有りを検出する。これによりディスクラッ 50 光カードやICカードにも適用することができる。ま

ク内の所定のアドレスに搬送部が移動した後にディスク

搬送部にディスクを取り込むかディスクラックへ収納す るかにかかわらずそのアドレス位置のディスクラックに ディスクが有るかを判断しうる。

【0017】図6は、ディスク収納時のフローチャート を示している。ディスクドライブ8に載置したディスク の再生が終了すると(S1)、ディスクを搬送部5へ移 動させ(S2)、ディスクラック1の所定アドレスへ搬 送部5を移動後(S3)、リフター10を上げる(S 10 4)。リフター10を上げることによって、ディスクの 有無をディスクセンサー16で検出する。もし、ここで ディスクが有ればディスクラック1のカウント等に何ら かのエラーがありディスクラック1のアドレスをカウン トミスしており、このまま収納するとディスク収納済み のアドレスヘディスクを収納することとなるので、ディ

【0018】そのため、ディスクセンサー16でディス ク有無の検出後(S5)、ディスクが有ればエラー処理 を行う。例えば、エラー表示ランプ等にエラー信号を出 力し(S6)、近くの空きのラックをサーチするために エラーの発生したアドレスの次のアドレスまたはその前 のアドレスに搬送部5を移動させる(S7)。そして、 S4からの処理を再び開始しリフター10をアップさせ ディスク有り無しの検出を行い次々と同様な動作で探し ていく。ここで、ディスクセンサー16によってディス クが無しが検出されれば、ディスクラック1ヘディスク を収納し処理を終了する(S8)。

スクや搬送部破損のトラブルが生じる。

【0019】図7は、他の実施例を示すディスク収納時 のフローチャートを示している。 図7において、ST1 からST4までの処理は前述した図6の処理(S1から S4まで) と同様なので省略する。ST4でリフター1 Oをアップさせて、ディスク有りが検出されると (ST 5のYes)、エラー処理としてエラー表示ランプ等に エラー信号を出力し(ST6)、搬送部5をディスクラ ック1の基準位置に移動させて(ST7)、カウンタを プリセット (初期設定) する (ST8)。この基準位置 から再び所定位置(アドレス)に搬送部5を移動させて (ST3)、所定アドレスのリフター10をアップさせ て、ディスク有りか無しかを判断し(ST5)、ディス ク有りの場合は再び繰り返して、二重にディスクラック ヘディスクを収納しない処理を行う。ここで、ディスク センサー16によってディスク無しと検出されれば、デ ィスクラック1ヘディスクを収納し処理を終了する(S T9).

【0020】本発明では、ディスクラック1にディスク を収納するようにしたが、カートリッジ式のケースに納 められているディスクに適用しても形状の違いだけで同 じようにエラー処理を行うことができる。一例をあげる と、ミニディスクである。ディスクでないものとしては た、ディスクを取り出す場合においても収納のときのエラー処理と同様に対処することができる。つまり、ディスクラック1からディスク取り出しの際にディスクが無い場合は、リフター10の上昇によってもディスクが検出されないのでエラー処理として、表示部エラーを表示させたり、再び基準位置に搬送部5を戻してカウントし直したり、エラーの生じたアドレス付近の他のアドレスに搬送部5を移動させディスクの取り出しを行う。

【0021】本発明によれば、本来ディスクがあるべき 位置のアドレスを引き出す場合も高密度に収納されたデ 10 ィスクラック内のディスクを検出でき、すぐにエラーと 判断できカウンタの初期設定でカウントミスを修正でき る。

【0022】本発明によれば、二重返却のエラーを検出したときは、カウンタを初期設定することができるため、ディスクドライブを複数有しディスクラックに全てディスクが収納されたディスクチェンジャー装置において、他方のディスクドライブで再生中にディスクをディスクラックより取り出し一方のドライブへ装着する場合においても指定されたディスクを取り出すことができる。

[0023]

【発明の効果】本発明によれば、ディスクチェンジャー 8 装置において、ノイズによるカウントミスが発生して 9,5 も、高密度に収納されたディスクラックへディスクを二 10 重に収納することを阻止し、ディスクや搬送部の破損を 11 防ぐことができる。また、高密度に収納されたディスク 12 ラックから指定したディスクを取り出すことができる。 13 更に、カウントミスを修正するようにしたためディスク 14 ラックからのディスクの取り出し収納を行う機構部の信 30 15 頼性を更に向上させることができる。 16

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示すディスクチェンジャー 装置の要部斜視図。

【図2】本発明の一実施例を示すディスクラックの要部 関面図。

【図3】本発明の一実施例を示すディスクラックの要部 拡大図。

【図4】本発明の一実施例を示すディスク取り込み部の 要部説明図。


10 【図5】本発明の一実施例を示す搬送部上部の要部拡大 図。

【図6】本発明装置におけるフローチャート。


【図7】 本発明装置の他の実施例を示すフローチャー L


【符号の説明】

- 1 ディスクラック
- 2 仕切板
- 3 ディスク
- 4 センサーホール
- 20 5 搬送部
 - 6 レール
 - 7 駆動ワイヤー
 - 8 ディスクドライブ
 - 9,9' センサー
 - 10 リフター
 - 11 駆動部
 - 12 切り欠き部
 - 13 移動ローダ
 - 14 ディスクローダ
 - 15 ディスクホルダーローダ
 - 16,16' ディスクセンサー




6





【図7】



PAT-NO: JP408096471A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08096471 A

TITLE: DISK AUTOCHANGER

PUBN-DATE: April 12, 1996

INVENTOR-INFORMATION: NAME HAYASHI, HIDEAKI KODAMA, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NIPPON COLUMBIA CO LTD N/A

APPL-NO: JP06253068

APPL-DATE: September 21, 1994

INT-CL (IPC): G11B017/22, G11B019/02, G11B019/10

ABSTRACT:

PURPOSE: To avoid damage to a disk and a carrying part by detecting the existence of a disk in a rack.

CONSTITUTION: The sensor hole of a disk rack 1 is caught by a sensor consisting of a photointerrupter in the lower part of a carrying part 5, the hole is detected, this hole detection output is counted by a counter, such as an IC, in the reference position of the finishing end of the rack 1 and the carrying part 5 is stopped in a specified counted hole. Then, a disk 3 is taken out of the rack 1 by raising a lifter by a driving part. The disk 3 is

raised from a notched part in the lower part of the rack 1 by the lifter, only a disk of a target address is raised, a moving roller is moved to a disk loader 14 side and moved from the rack 1 to the loader 14, the disk 3 is held by a disk holder roller 15 and moved to the position of a disk drive 8, the loader 14 is inclined by 90° toward the drive 8, the disk is placed on the drive 8, the roller 15 is expanded and the disk 3 is released. Thus, damage to the carrying part is prevented.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO